

Paulinenstraße

Von Station 116.40 bis 182.30
 - Rohrbruch/Einsturz, fehlen von Teilen
 - Allgemeine Fotos

SKL 2

Von Station 170.20 bis 172.40
 - Riss, Risslinien an Rohrwand erkennbar, Längsrichtung
 - Riss, Risslinien an Rohrwand erkennbar, am Rohrumfang

SKL 1



Wilhelmstraße

WIESBA

Station 1.70
 - Rohrbruch/Einsturz: Bruch, Segmente sichtbar verschoben aber nicht fehlend


SKL 1

Von Station 12.30 bis 20.70
 - Fehlender Mörkel

SKL 2

Station 15.50
 - Rohrbruch/Einsturz: Bruch, Segmente sichtbar verschoben aber nicht fehlend

SKL 1



Station 62.70
 - Klüftender Riss, offener Spalt, am Rohrumfang

SKL 1

Von Station 100.70 bis 135.20
 - Rohrbruch/Einsturz, fehlen von Teilen

SKL 1



Anlage 2

Untersuchung 17.11.2018 ISAS



28.08.2023 Umweltamt



Anlage 2



 Bereich, der nicht befahren werden soll



