


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 95

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:	
Fachdisziplin: Restaurator	Datum: 2017/09-10	Bauteil: 1. OG	Raum: 1.5 Foyer
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:
		Anhang Text:	Anhang Fotos:
		Abbildung-Nr.:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )	



**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 96

erstellt von: <b>Andrea Frenzel Restauratoren</b> <b>Hedwigstraße 3</b> <b>65191 Wiesbaden</b> <b>0611-370254</b>		Ort: 65183 Wiesbaden	
Fachdisziplin: <b>Restaurator</b>		Bauteil:	Raum:
Datum: <b>2017/09-10</b>		<b>1. OG</b>	<b>1.5 Foyer</b>
Ausführende(r): <b>Andrea Frenzel</b> <b>Gunter L. Hilbig</b>		Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:
Sonstiges: <b>Restauratorische Voruntersuchung</b>		Anhang Text:	Anhang Fotos:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )	
		Bereich: <b>Ostwand</b>	
		Abbildung-Nr.:	
		Anhang Plan:	



Abb. xx, „20170921\_030300\_HDR.TIF“

Schadensbild Wasserschaden (rosa markiert). Die Putz- und Stuckschäden sind auf Undichtigkeiten in der Dachabdeckung und der defekten Dachentwässerung zurückzuführen.

**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 97

erstellt von: <b>Andrea Frenzel Restauratoren</b> <b>Hedwigstraße 3</b> <b>65191 Wiesbaden</b> <b>0611-370254</b>		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:	
Fachdisziplin: Restaurator	Datum: 2017/09-10	Bauteil: <b>1. OG</b>	Raum: <b>1.5 Foyer</b>
Ausführende(r): <b>Andrea Frenzel</b> <b>Gunter L. Hilbig</b>		Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:
Sonstiges: <b>Restauratorische Voruntersuchung</b>		Anhang Text:	Anhang Fotos:
		Abbildung-Nr.:	
		Anhang Plan:	
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )	



Abb. xx, „20170921\_030297-HDR.TIF“

**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 98

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:	
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:
Datum:	2017/09-10	1. OG	1.5 Foyer
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:
		Anhang Text:	Anhang Fotos:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )	
			Abbildung-Nr.:
			Anhang Plan:



Abb. xx, „20170921\_030323-HDR.TIF“

Schadensbild Wasserschaden (rosa markiert). Die Putz- und Stuckschäden sind auf Undichtigkeiten in der Dachabdeckung und der defekten Dachentwässerung zurückzuführen.

An den Holzeinbauten sind hauptsächlich Schäden durch Feuchtigkeit entstanden. Defekte und offenstehende Fenster und Türen haben dazu geführt, das Wasser über längere Zeit auf den Lackschichten stehen und diese anquellen lassen konnte. Die nach 1945 aufgetragenen hellen Lackschichten sind in diesen Bereichen abgeblättert.

**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 99

erstellt von: <b>Andrea Frenzel Restauratoren</b> <b>Hedwigstraße 3</b> <b>65191 Wiesbaden</b> <b>0611-370254</b>		Ort: 65183 Wiesbaden	
		Kreis:	
		Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12	
		Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath	
		Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:	
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:
Datum:	2017/09-10	1. OG	1.5 Foyer
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:
		Anhang Text:	Anhang Fotos:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )	
			Abbildung-Nr.:
			Anhang Plan:



Abb. xx, „20170921\_030336-HDR.TIF“

**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 100

erstellt von: <b>Andrea Frenzel Restauratoren</b> <b>Hedwigstraße 3</b> <b>65191 Wiesbaden</b> <b>0611-370254</b>		Ort: 65183 Wiesbaden	
		Kreis:	
		Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12	
		Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath	
		Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:	
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:
Datum:	2017/09-10	1. OG	1.5 Foyer
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:
		Anhang Text:	Anhang Fotos:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )	
			Abbildung-Nr.:
			Anhang Plan:



Abb. xx, „20170921\_030340-HDR\_b.TIF“

Schadensbild Wasserschaden (rosa markiert). Die Putz- und Stuckschäden sind auf Undichtigkeiten in der Dachabdeckung und der defekten Dachentwässerung zurückzuführen.

**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 101

erstellt von: <b>Andrea Frenzel Restauratoren</b> <b>Hedwigstraße 3</b> <b>65191 Wiesbaden</b> <b>0611-370254</b>		Ort: 65183 Wiesbaden	
Fachdisziplin: <b>Restaurator</b>		Bauteil:	Raum:
Datum: <b>2017/09-10</b>		<b>1. OG</b>	<b>1.5 Foyer</b>
Ausführende(r): <b>Andrea Frenzel</b> <b>Gunter L. Hilbig</b>		Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:
Sonstiges: <b>Restauratorische Voruntersuchung</b>		Anhang Text:	Anhang Fotos:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )	




Abb. xx, „20170921\_030348-HDR.TIF“

**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 102

erstellt von: <b>Andrea Frenzel Restauratoren</b> <b>Hedwigstraße 3</b> <b>65191 Wiesbaden</b> <b>0611-370254</b>		Ort: 65183 Wiesbaden	
		Kreis:	
		Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12	
		Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath	
		Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:	
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:
Datum:	2017/09-10	1. OG	1.5 Foyer
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:
		Anhang Text:	Anhang Fotos:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )	
			Abbildung-Nr.:
			Anhang Plan:



Abb. xx, „20170921\_030291-HDR.TIF“

**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 103

erstellt von: <b>Andrea Frenzel Restauratoren</b> <b>Hedwigstraße 3</b> <b>65191 Wiesbaden</b> <b>0611-370254</b>		Ort: 65183 Wiesbaden	
		Kreis:	
		Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12	
		Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath	
		Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:	
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:
Datum:	2017/09-10	1. OG	1.5 Foyer
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:
		Anhang Text:	Anhang Fotos:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )	
			Abbildung-Nr.:
			Anhang Plan:



Abb. xx, „20170921\_030180.TIF“

**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 104

erstellt von: <b>Andrea Frenzel Restauratoren</b> Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	1. OG	1.5 Foyer	Decke Ost
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20170918\_030099.TIF“

Befundübersicht

**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 105

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	1. OG	1.5 Foyer	Decke Ost
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.: F1	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20170926\_IMG\_7055\_b.TIF“

Nr.	Fassung	Beschreibung der Schichten	Farbgebung/Farbnnr.
0	Träger	Kalkgips	
01	Grundierung	gelbliche Ölharzgrundierung und auf den zu vergoldeten Bereichen rosa Schellacklösche,	
1	Fassung	Stuck: Hellbeige, Leimfarbe Schlagmetall und Schellacküberzug Deckenplafond: Hellblau	NCS S 0500-N NCS S 1005-R80B

**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 106

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin: Restaurator	Datum: 2017/09-10	Bauteil: 1. OG	Raum: 1.5 Foyer	Bereich: Decke Ost
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
		Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171103\_031192.TIF“ Details auf folgendem Blatt

s. Detail auf folgendem Blatt.


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 107

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	1. OG	1.5 Foyer	Decke Ost
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171103\_031188\_b.TIF“

Deckenplafond Rocaillestück:

Fassung 1: Rückseite der blauen Farbschicht NCS S 1005-R80B


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 108

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: 1. OG	Raum: 1.5 Foyer	Bereich: Wand Ost
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171011\_031028.TIF“

Befundübersicht

**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 109

erstellt von: <b>Andrea Frenzel Restauratoren</b> Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	1. OG	1.5 Foyer	Wand Ost
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.: F2	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20170922\_IMG\_7038.TIF“

Nr.	Fassung	Beschreibung der Schichten	Farbgebung/Farbnr.
0	Träger	Kalkgips	
01	Grundierung	gelbliche Ölharzgrundierung und auf den zu vergoldeten Bereichen rosa Schellacklösche,	
1	Fassung	Stuck: Hellbeige, Leimfarbe Schlagmetall und Schellacküberzug Decke/Voute: rötlich, Leimfarbe	NCS S 0500-N NCS S 2040-Y80R

**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 110

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:	
Fachdisziplin: Restaurator	Datum: 2017/09-10	Bauteil: 1. OG	Raum: 1.5 Foyer
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig		Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.: F3
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung		Anhang Text:	Anhang Fotos:
		Abbildung-Nr.:	
		Anhang Plan:	
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )	





Abb. xx, „20170927\_IMG\_7060.TIF“

Nr.	Fassung	Beschreibung der Schichten	Farbgebung/Farbnr.
0	Träger	Kalkgips	
01	Grundierung	gelbliche Ölharzgrundierung und auf den zu vergoldeten Bereichen rosa Schellacklösche,	
1	Fassung	Stuck: Hellbeige, Leimfarbe Schlagmetall und Schellacküberzug Wand: rötlich, Leimfarbe	NCS S 0500-N NCS S 2040-Y80R
2	Fassung	Wand: rötlich, Leimfarbe	NCS S 2030-Y80
03	Träger	weiße Gips-Spachtelmasse ca. 3 - 4 mm	
3	Fassung	Hellrosa leicht bräunlich, Leimfarbe	NCS S 1510-Y80R
4	Fassung	Grau	NCS S 1500-N
5	Fassung	Gelb	
6	Fassung	Gelb	

**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 111

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:	
Fachdisziplin: Restaurator	Datum: 2017/09-10	Bauteil: 1. OG	Raum: 1.5 Foyer Bereich: Wand Ost
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.: F4	Abbildung-Nr.:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )	



Objekt: Walhalla, Mauritiusstraße  
Ort: Wiesbaden  
Datum: 2017/09  
Befundstelle: 1.06 Foyer Wandspiegel  
% 10% 50% 100%  
cm

Abb. xx, „20170927\_IMG\_7067.TIF“

Nr.	Fassung	Beschreibung der Schichten	Farbgebung/Farbnr.
0	Träger	Kalkgips	
01	Grundierung	gelbliche Ölharzgrundierung und auf den zu vergoldeten Bereichen rosa Schellacklösche,	
1	Fassung	Stuck: Hellbeige, Leimfarbe Schlagmetall und Schellacküberzug Kleiner Wandspiegel: Umbragrün, Leimfarbe	NCS S 0500-N NCS S 3010-G30Y

**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 112

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:	
Fachdisziplin: Restaurator	Datum: 2017/09-10	Bauteil: 1. OG	Raum: 1.5 Foyer Bereich: Wand Ost
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.: F5	Abbildung-Nr.:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )	



Abb. xx, „20170927\_IMG\_7070.TIF“

Nr.	Fassung	Beschreibung der Schichten	Farbgebung/Farbnr.
0	Träger	Kalkgips	
01	Grundierung	gelbliche Ölharzgrundierung und auf den zu vergoldeten Bereichen rosa Schellacklösche,	
1	Fassung	Stuck: Hellbeige, Leimfarbe Schlagmetall und Schellacküberzug Kleiner Wandspiegel: Umbragrün, Leimfarbe	NCS S 0500-N NCS S 3010-G30Y

**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 113

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	1. OG	1.5 Foyer	Wand Süd
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171103\_031195.TIF“

**Bauphase 1 Fassung 1:**

Träger: Kalkgips mit Kälberhaaren versetzt.  
 Wand: rötliche Leimfarbe NCS S 2040-Y80R  
 (s. a. Detail auf folgendem Blatt)


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 114

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin: Restaurator	Datum: 2017/09-10	Bauteil: 1. OG	Raum: 1.5 Foyer	Bereich: Wand Süd
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig		Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
		Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171103\_031198.TIF“

Bauphase 1 Fassung1:

Träger: Kalkgips mit Kälberhaaren versetzt.

**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 115

erstellt von: <b>Andrea Frenzel Restauratoren</b> Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:	
Fachdisziplin:	<b>Restaurator</b>	Bauteil:	Raum:
Datum:	<b>2017/09-10</b>	<b>1. OG</b>	<b>1.5 Foyer</b>
Ausführende(r):	<b>Andrea Frenzel</b> <b>Gunter L. Hilbig</b>	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.: <b>F6</b>
Sonstiges:	<b>Restauratorische Voruntersuchung</b>	Anhang Text:	Anhang Fotos:
		Anhang Plan:	
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )	




Abb. xx, „20171011\_IMG\_7181.TIF“

Nr.	Fassung	Beschreibung der Schichten	Farbgebung/Farbnnr.
0	Träger	Kalkgips	
01	Grundierung	gelbliche Ölharzgrundierung und auf den zu vergoldeten Bereichen rosa Schellacklöschke,	
1	Fassung	Stuck: Hellbeige, Leimfarbe Schlagmetall und Schellacküberzug Wand: Umbragrün, Leimfarbe	NCS S 0500-N NCS S 3010-G30Y
2	Fassung	Wand: Umbragrün, Leimfarbe	NCS S 4020-G10Y
3	Fassung	Hellrosa leicht bräunlich, Leimfarbe	NCS S 1510-Y80R
4	Fassung	Grau Binderfarbe	NCS S 1500-N
5	Fassung	Gelb Dispersion	
6	Fassung	Gelb Dispersion	


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 116

erstellt von: <b>Andrea Frenzel Restauratoren</b> Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	1. OG	1.5 Foyer	Lambris West
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.: F7	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ), II (X), III ( )		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171011\_031022.TIF“

Fassung 1:

Die aus Nadelholz gefertigten Türen, Türbekleidungen, Lambris sind mit einer mahagonifarbenen Lasur gefasst. Die Holzichtigkeit bestand vermutlich bis kurz nach dem 2. Weltkrieg. Die abgerundeten Füllungsleisten der Lambris sind bronziert.

Fassung 2 wiederholt Fassung 1 etwas dunkler pigmentiert.


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 117

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: 1. OG	Raum: 1.5 Foyer	Bereich: Fenster West
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.: F8	Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171011\_031019.TIF“

Fassung 1:

Die Eichenholzfenster sind leicht braun, transparent lackiert.

**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 118

erstellt von: <b>Andrea Frenzel Restauratoren</b> Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	1. OG	1.5 Foyer	Wand Ost
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20170921\_030165.TIF“

Schadensbild Wasserschaden. Die Putz- und Stuckschäden sind auf Undichtigkeiten in der Dachabdeckung und der defekten Dachentwässerung zurückzuführen.

**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 119

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	1. OG	1.5 Foyer	Wand Ost
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20170921\_030165.TIF“

Schadensbild Rißverlauf


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 120

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: 1. OG	Raum: 1.5 Foyer	Bereich: Fenster West
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „220171013\_031078.TIF“

Die Lambris in diesem Bereich unterscheidet sich von der Lambris im Foyer. Dieser Bereich gehört bereits zum Gebäude Hochstättenstraße 1.

Bauzeitliches Fensterglas (rechts) reich mit Rocaillemustern ornamentiert (s. a. Detail auf folgendem Blatt).


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 121

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	1. OG	1.5 Foyer	Fenster West
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171013\_031076.TIF“

Bauzeitliches Fensterglas (rechts) reich mit Rocaillemustern ornamentiert.


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 122

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	2. OG	1.5 Foyer Treppe	Wand Süd
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170914\_IMG\_6941.TIF“

Befundübersicht Wand Süd Treppenpodest

**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 123

erstellt von: <b>Andrea Frenzel Restauratoren</b> <b>Hedwigstraße 3</b> <b>65191 Wiesbaden</b> <b>0611-370254</b>		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin: <b>Restaurator</b>	Datum: <b>2017/09-10</b>	Bauteil: <b>2. OG</b>	Raum: <b>1.5 Foyer Treppe</b>	Bereich: <b>Wand Süd</b>
Ausführende(r): <b>Andrea Frenzel</b> <b>Gunter L. Hilbig</b>		Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.: <b>F9</b>	Abbildung-Nr.:
Sonstiges: <b>Restauratorische Voruntersuchung</b>		Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		




Abb. xx, „20170914\_IMG\_6936.TIF“

Nr.	Fassung	Beschreibung der Schichten	Farbgebung/Farbnr.
0	Träger	Kalkgips	
01	Grundierung	gelbliche Ölharzgrundierung und auf den zu vergoldeten Bereichen rosa Schellacklöschke,	
1	Fassung	<b>Stuckleiste:</b> Schlagmetallaufgabe 1 cm breit zur rötlich gefassten Füllung, Schellacküberzug Schlagmetall mit hellbeiger Leimfarbe beschnitten Wandfüllung: kein Nachweis	NCS S 0500-N

**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 124

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:	
Fachdisziplin: Restaurator	Datum: 2017/09-10	Bauteil: 2. OG	Raum: 1.5 Foyer Treppe
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig		Bereich: Wand Süd	Abbildung-Nr.:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung		Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.: F10
		Anhang Text:	Anhang Fotos:
		Anhang Plan:	
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )	



Abb. xx, „20170914\_IMG\_6938.TIF“

Nr.	Fassung	Beschreibung der Schichten	Farbgebung/Farbnr.
0	Träger	Kalkgips	
01	Grundierung	gelbliche Ölharzgrundierung und auf den zu vergoldeten Bereichen rosa Schellacklöschle,	
1	Fassung	<b>Stuckleiste:</b> Schlagmetallaufgabe 1 cm breit zur rötlich gefassten Füllung, Schellacküberzug Schlagmetall mit hellbeiger Leimfarbe beschnitten Wandfüllung: kein Nachweis	NCS S 0500-N

**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 125

erstellt von: <b>Andrea Frenzel Restauratoren</b> Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:	
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:
Datum:	2017/09-10	2. OG	1.5 Foyer Treppe
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.: F11
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:
		Anhang Plan:	
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )	



Abb. xx, „20170914\_IMG\_6937.TIF“

Nr.	Fassung	Beschreibung der Schichten	Farbgebung/Farbnr.
0	Träger	Kalkgips	
1	Fassung	kein Nachweis	
2	Fassung	gelblich Beige, Auftrsg pastos	NCS S 0804-Y10R
3	Fassung	Grün, leicht Türkisblau	
4	Fassung	Grau	
5	Fassung	Braun	
6	Fassung	Gelb, Dispersion	

**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 126

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	1. Obergeschoss		Treppenhaus
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Walhalla 1. Obergeschoss


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 127

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:
Fachdisziplin: Restaurator Datum: 2017/09-10	Bauteil: 1. Obergeschoss Raum: Treppenhaus Bereich: WC
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.: Anhang Text: Anhang Fotos: Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171009\_IMG\_7155.TIF“

Nr.	Fassung	Beschreibung der Schichten	Farbgebung/Farbnr.
0	Träger	Kalkmörtelputz	
01	Fassung	Grundanstrich Kalk	
1	Fassung	Grün Leimfarbe	NCS S 5020-G70Y
2	Fassung	Gelb, Leimfarbe	

**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 128

erstellt von: <b>Andrea Frenzel Restauratoren</b> Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:	
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:
Datum:	2017/09-10	1. Obergeschoss	Treppenhaus
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:
		Abbildung-Nr.:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )	



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171011\_031065.TIF“

Nr.	Fassung	Beschreibung der Schichten	Farbgebung/Farbnr.
0	Träger	Kalkmörtelputz, Stahleckschiene	
1	Fassung	weißer Kalkanstrich	
2	Fassung	Gelb, Leimfarbe	

**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 129

erstellt von: <b>Andrea Frenzel Restauratoren</b> Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	<b>1. Obergeschoss</b>	<b>Treppenhaus</b>	
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171011\_031074.TIF“

**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 130


erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:	
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Erdgeschoss	Raum: Entrée	Bereich:
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		




**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 131

erstellt von: <b>Andrea Frenzel Restauratoren</b> Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:			
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:	
Datum:	2017/09-10	Erdgeschoss		Entrée	Decke
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:	
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:	
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )			



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171013\_031138.TIF“

Befundübersicht


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 132

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Erdgeschoss	Entrée	Decke, Stuck
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.: E1	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx „20171005\_IMG\_7132.TIF“

Nr.	Fassung	Beschreibung der Schichten	Farbgebung/Farbnr.
0	Träger	Kalkgips	
01	Grundierung	gelbliche Ölharzgrundierung und auf den zu vergoldeten Bereichen rosa Schellacklöschle,	
1	Fassung	Stuckerhöhungen: Schlagmetall, Schellacküberzug Stuck: hellbeige Leimfarbe	NCS S 0500-N


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 133

erstellt von: <b>Andrea Frenzel Restauratoren</b> Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	<b>Erdgeschoss</b>	<b>Entrée</b>	<b>Decke</b>
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.: <b>E2</b>	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx „220171005\_IMG\_7136.TIF“

Nr.	Fassung	Beschreibung der Schichten	Farbgebung/Farbnr.
0	Träger	Kalkgips	
01	Grundierung	gelbliche Ölharzgrundierung und auf den zu vergoldeten Bereichen rosa Schellacklöschle,	
1	Fassung	Stuckerhöhungen: Schlagmetall, Schellacküberzug Stuck: hellbeige Leimfarbe	NCS S 0500-N


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 134

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Erdgeschoss		Entrée
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171013\_031125.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 135

erstellt von: <b>Andrea Frenzel Restauratoren</b> Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	<b>Erdgeschoss</b>	<b>Entrée</b>	<b>Decke</b>
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171013\_031132.TIF“

Befundübersicht


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 136

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Erdgeschoss		Entrée
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.: E3	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171005\_IMG\_7125.TIF“

Nr.	Fassung	Beschreibung der Schichten	Farbgebung/Farbnr.
0	Träger	Kalkgips	
01	Grundierung	gelbliche Ölharzgrundierung und auf den zu vergoldeten Bereichen rosa Schellacklösche,	
1	Fassung	Stuckerhöhungen: Schlagmetall, Schellacküberzug Stuck: hellbeige Leimfarbe	NCS S 0500-N


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 137


erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:	
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Erdgeschoss	Raum: Entrée	Bereich: Decke
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.: E3	Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I ( ), II (X), III ( )		



Lage



Kartierung



Objekt: Walhalla, Mauritiusstraße  
Ort: Wiesbaden  
Datum: 2017/09  
Befundstelle: *Entrée Wandsegment*  
% 10% 50% 100%  
cm

Abb. xx, „20171005\_IMG\_7125.TIF“

Nr.	Fassung	Beschreibung der Schichten	Farbgebung/Farbnr.
0	Träger	Kalkgips	
01	Grundierung	gelbliche Ölharzgrundierung und auf den zu vergoldeten Bereichen rosa Schellacklösche,	
1	Fassung	Stuckerhöhungen: Schlagmetall, Schellacküberzug Stuck: hellbeige Leimfarbe	NCS S 0500-N


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 138

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:			
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:	
Datum:	2017/09-10	Erdgeschoss		Entrée	Decke
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.: E4	Abbildung-Nr.:	
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:	
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )			



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171005\_IMG\_7127.TIF“

Nr.	Fassung	Beschreibung der Schichten	Farbgebung/Farbnr.
0	Träger	Kalkgips	
01	Grundierung	gelbliche Ölharzgrundierung und auf den zu vergoldeten Bereichen rosa Schellacklöschle,	
1	Fassung	Stuckerhöhungen: Schlagmetall, Schellacküberzug Stuck: hellbeige Leimfarbe	NCS S 0500-N


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 139

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Erdgeschoss	Entrée	Decke
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.: E5	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ), II (X), III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, "20171005\_IMG\_7131.TIF"

Nr.	Fassung	Beschreibung der Schichten	Farbgebung/Farbnr.
0	Träger	Kalkgips	
01	Grundierung	gelbliche Ölharzgrundierung und auf den zu vergoldeten Bereichen rosa Schellacklöschle,	
1	Fassung	Stuckerhöhungen: Schlagmetall, Schellacküberzug Stuck: hellbeige Leimfarbe	NCS S 0500-N


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 140

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:	
Fachdisziplin: Restaurator	Datum: 2017/09-10	Bauteil: Erdgeschoss	Raum: Entrée
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig		Bereich: Wand Ost	
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung		Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.: E6
		Anhang Text:	Anhang Fotos:
		Abbildung-Nr.:	
		Anhang Plan:	
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )	



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171013\_031144.TIF“

Nr.	Fassung	Beschreibung der Schichten	Farbgebung/Farbnr.
0	Träger	Kalkgips	
01	Grundierung	gelbliche Ölharzgrundierung und auf den zu vergoldeten Bereichen rosa Schellacklöschle,	
1	Fassung	Stuckerhöhungen: Schlagmetall, Schellacküberzug Stuck: hellbeige Leimfarbe Wandfüllung: heller Ocker	NCS S 0500-N NCS S 1510-Y20R

**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 141

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Erdgeschoss		Vestibül
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Abb. xx, „Plan\_Walhalla\_EG\_Vestibul.TIF“ Grundriss Erdgeschoss und Raumnummern auf Basis der Pläne von Ingenieurbüro VKK Vallieur

**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 142

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:	
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:
Datum:	2017/09-10	<b>Erdgeschoss</b>	<b>Vestibül</b>
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:
		Abbildung-Nr.:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )	



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171013\_031104.TIF“

**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 143

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:	
Fachdisziplin: Restaurator	Datum: 2017/09-10	Bauteil: Erdgeschoss	Raum: Vestibül
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Bereichs-Nr.:	Bereich:
		Anhang Text:	Befund-Nr.:
			Abbildung-Nr.:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )	Anhang Plan:



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171013\_031106.TIF“

**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 144

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:	
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:
Datum:	2017/09-10	Erdgeschoss	Vestibül
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:
		Abbildung-Nr.:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )	



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171013\_031111.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 145

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin: Restaurator		Bauteil: Erdgeschoss	Raum: Vestibül	Bereich:
Datum: 2017/09-10		Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig		Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171013\_031108.TIF“

**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 146

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Erdgeschoss		Vestibül
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171013\_031110.TIF“

**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 147

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Erdgeschoss		Vestibül
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171013\_031102.TIF“

**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 148

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Erdgeschoss		Vestibül
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171013\_031114.TIF“

**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 149

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:	
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:
Datum:	2017/09-10	EG/1. OG	Bereich: Treppenaufgang
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:
		Anhang Text:	Anhang Fotos:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )	




Zwischenebene EG und OG1


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 150

erstellt von: <b>Andrea Frenzel Restauratoren</b> Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	<b>EG/1. OG</b>		<b>Treppenaufgang</b>
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171013\_031098.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 151

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	EG/1. OG		Treppenaufgang
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ), II (X), III ( )		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171013\_031151.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 152

erstellt von: <b>Andrea Frenzel Restauratoren</b> Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	<b>EG/1. OG</b>		<b>Treppenaufgang</b>
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171013\_031088.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 153

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:	
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: EG/1. OG	Raum:	Bereich: Treppenaufgang
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171013\_031087.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 154

erstellt von: <b>Andrea Frenzel Restauratoren</b> Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	EG/1. OG		Treppenaufgang
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171013\_031083.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 155

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:	
Fachdisziplin: Restaurator	Datum: 2017/09-10	Bauteil: EG/1. OG	Bereich: Treppenaufgang
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )	



Lage



Kartierung





Abb. xx, „20171013\_031082.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 156

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:	
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: EG/1. OG	Raum:	Bereich: Treppenaufgang
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171013\_031079.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 157

erstellt von: <b>Andrea Frenzel Restauratoren</b> Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	EG/1. OG		Treppenaufgang
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171013\_031091.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 158

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	EG/1. OG		Treppenaufgang
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.: F12	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171013\_031092.TIF“

Schicht 1:  
Ockerfassung NCS S 1510-Y20R

**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 159

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Dachgeschoss		3.6
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		




Walhalla Dachgeschoss


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 160

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:	
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Dachgeschoss	Raum: 3.8	Bereich: Wand Süd-West
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171010\_030818.TIFF“

Der Raum ist mit einer Wanddekoration versehen. Decke und Wände wurden zunächst mit Kalkmörtel verputzt und mit weißer Kalkfarbe gefasst. Im Anschluß wurden die Wände bis 35 cm unter die Decke hellgrau vgl. Farbkarte NCS S 0907-R90B abgesetzt. Die graue Wandfassung wird nach oben mit einer einschlägigen Schablone türkisblau vgl. NCS S 4030-B verziert.


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 161

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Dachgeschoss	3.6	Wand Nord
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171010\_030821.TIF“

Der Raum ist mit einer Wanddekoration versehen. Decke und Wände wurden zunächst mit Kalkmörtel verputzt und mit weißer Kalkfarbe gefasst. Im Anschluß wurden die Wände bis 35 cm unter die Decke hellgrau vgl. Farbkarte NCS S 0907-R90B abgesetzt. Die graue Wandfassung wird nach oben mit einer einschlägigen Schablone türkisblau vgl. NCS S 4030-B verziert.


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 162

erstellt von: <b>Andrea Frenzel Restauratoren</b> <b>Hedwigstraße 3</b> <b>65191 Wiesbaden</b> <b>0611-370254</b>		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:	
Fachdisziplin: <b>Restaurator</b>	Datum: <b>2017/09-10</b>	Bauteil: <b>Dachgeschoss</b>	Raum: <b>3.6</b>
Ausführende(r): <b>Andrea Frenzel</b> <b>Gunter L. Hilbig</b>		Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:
Sonstiges: <b>Restauratorische Voruntersuchung</b>		Anhang Text:	Anhang Fotos:
		Abbildung-Nr.:	
		Anhang Plan:	
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )	



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170906\_029824.TIF“

Der Raum ist mit einer Wanddekoration versehen. Decke und Wände wurden zunächst mit Kalkmörtel verputzt und mit weißer Kalkfarbe gefasst. Im Anschluß wurden die Wände bis 35 cm unter die Decke hellgrau vgl. Farbkarte NCS S 0907-R90B abgesetzt. Die graue Wandfassung wird nach oben mit einer einschlägigen Schablone türkisblau vgl. NCS S 4030-B verziert.

**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 163

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Dachgeschoss		3.8
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		




Walhalla Dachgeschoss


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 164

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Dachgeschoss	3.8	Fenster West
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171010\_030831.TIF“

Bauzeitliches Fenster mit originalen Beschlägen: Stangenverriegelung


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 165

erstellt von: <b>Andrea Frenzel Restauratoren</b> Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Dachgeschoss	3.8	Fenster West
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171010\_030830.TIF“

Bauzeitliches Fenster mit originalen Beschlägen: Stangenverriegelung


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 166

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:	
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Dachgeschoss	Raum: 3.8	Bereich: Fenster West
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „ 20171010\_030826.TIF“

Bauzeitliches Fenster mit originalen Beschlägen: Stangenverriegelung


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 167

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Dachgeschoss	3.8	Fenster West
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „ 20171010\_030828.TIF“

Bauzeitliches Fenster mit originalen Beschlägen: Stangenverriegelung

**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 168

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:	
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:
Datum:	2017/09-10	Kellergeschoss1 + 2	
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:
		Anhang Text:	Anhang Fotos:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )	
			Abbildung-Nr.:
			Anhang Plan:



Walhalla Kellergeschoss1 + 2  
Überlagerung von Kellergeschoss1 (grau) und Kellergeschoss2 (rot).


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 169

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:	
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Kellergeschoss 2	Raum: U2.1	Bereich: Treppe
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171107\_031212.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 170

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin: Restaurator		Bauteil: Kellergeschoss 2	Raum: U2.1	Bereich: Durchgang
Datum: 2017/09-10		Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig		Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171107\_031209.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 171

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Kellergeschoss 2	U2.1	Kellergang
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171107\_031213.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 172

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Kellergeschoss 2	U2.1	Kellergang
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171107\_031215.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 173

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Kellergeschoss 2	Raum: U2.1	Bereich: Durchgang
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171107\_031238.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 174

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Kellergeschoss 2	U2.1	Durchgang
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ), II (X), III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171107\_031236.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 175

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Kellergeschoss 2	U2.1	Kellergang
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171107\_031240.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 176

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Kellergeschoss 2	Raum: U2.1	Bereich: Kellergang Decke
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171107\_031239.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 177

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Kellergeschoss 2	U2.1 kl. Keller	Wand Süd-Ost
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171107\_031217.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 178

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Kellergeschoss 2	U2.1 kl. Keller	Wand Süd-Ost
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171107\_031219.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 179

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Kellergeschoss 2	U2.1 kl. Keller	Wand Süd-West
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171107\_031220.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 180

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:	
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:
Datum:	2017/09-10	Kellergeschoss 2	U2.1 kl. Keller
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:
		Abbildung-Nr.:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )	



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171107\_031223.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 181

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Kellergeschoss 2	U2.1 kl. Keller	Wand Süd-West
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171107\_031224.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 182

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Kellergeschoss 2	U2.1 kl. Keller	Wand West
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171107\_031225.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 183

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Kellergeschoss 2	U2.1 kl. Keller	Wand West
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171107\_031226.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 184

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:	
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Kellergeschoss 2	Raum: U2.1 kl. Keller	Bereich: Wand Nord-West
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171107\_031228.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 185

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Kellergeschoss 2	U2.1 kl. Keller	Wand Nord
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171107\_031229.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 186

erstellt von: <b>Andrea Frenzel Restauratoren</b> Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Kellergeschoss 2	U2.1 kl. Keller	Wand Nord
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171107\_031230.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 187

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Kellergeschoss 2	U2.1 kl. Keller	Wand Nord
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171107\_031231.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 188

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Kellergeschoss 2	U2.1 kl. Keller	Decke
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung





Abb. xx, „20171107\_031232.TIF“

**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:	
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Kellergeschoss 2	Raum: U2.1 kl. Keller	Bereich: Decke
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171107\_031233.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 190

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:	
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Kellergeschoss 2	Raum: U2.1 gr. Keller	Bereich: Wand Ost
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171107\_031264.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 191

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Kellergeschoss 2	U2.1 gr. Keller	Wand Ost
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171107\_031265.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 192

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Kellergeschoss 2	U2.1 gr. Keller	Wände Süd/Ost
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171107\_031272.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 193

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Kellergeschoss 2	U2.1 gr. Keller	Wände Süd/West
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171107\_031273.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 194

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Kellergeschoss 2	U2.1 gr. Keller	Wände Süd
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ), II (X), III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171107\_031246.TIF“

→ Die mit dem Pfeil markiert rote Ellipse bezeichnet einen Durchbruch zu Keller U1.2.




**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 195

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:	
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Kellergeschoss 2	Raum: U2.1 gr. Keller	Bereich: Wände Süd/West
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171107\_031275.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 196

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Kellergeschoss 2	Raum: U2.1 gr. Keller	Bereich: Wände Süd/West
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171107\_031274.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 197

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Kellergeschoss 2	U2.1 gr. Keller	Wand West
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171107\_031253.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 198

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Kellergeschoss 2	U2.1 gr. Keller	Wand West
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung





Abb. xx, „20171107\_031254.TIF“

**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Kellergeschoss 2	U2.1 gr. Keller	Wand West/Nord
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171107\_031276.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 200

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Kellergeschoss 2	U2.1 gr. Keller	Wand Nord
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171107\_031256.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 201

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Kellergeschoss 2	U2.1 gr. Keller	Wand Nord
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171107\_031267.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 202

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Kellergeschoss 2	U2.1 gr. Keller	Wand Nord
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171107\_031268.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 203

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Kellergeschoss 2	U2.1 gr. Keller	Wände Nord/Ost
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171107\_031271.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 204

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden	
Fachdisziplin: Restaurator		Bauteil:	Raum:
Datum: 2017/09-10		Kellergeschoss 2	U2.1 gr. Keller
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig		Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung		Anhang Text:	Anhang Fotos:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )	
		Architekt: Jakob Rath	
		Bauzeit: 1896-1897	
		bauliche Veränderung:	



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171107\_031266.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 205

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Kellergeschoss 2	U2.1 gr. Keller	Decke Nord
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171107\_031269.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 206

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Kellergeschoss 2	U2.1 gr. Keller	Decke
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171107\_031282.TIF“


**DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung**

Blatt-Nr. 207

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Kellergeschoss 2	U2.1 gr. Keller	Decke
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I ( ) , II (X) , III ( )		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171107\_031244.TIF“