


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 208

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:	
Fachdisziplin: Restaurator	Datum: 2017/09-10	Bauteil: 1. Untergeschoss	Raum: U1.2
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:
		Anhang Text:	Anhang Fotos:
		Abbildung-Nr.:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()	




DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 209

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	Kellergeschoss 2	U2.1	Aufgang
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171107_031236.TIF“

DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 210

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Raum: Bereich:
Datum: 2017/09-10	1. Untergeschoss U1.2 Wand Nord
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.: Befund-Nr.: U1_1 Abbildung-Nr.:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text: Anhang Fotos: Anhang Plan:
	Stufe: I () , II (X) , III ()



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20170906_IMG_6901.TIF“


1. Untergeschoss Decke und Wände

Die Decken und Wände sind mit einem Kalkmörtel verputzt. Die Putzstärke des Trägermaterials beträgt 2-3 cm. Es folgt eine reinweiße Kalkschlämme. Als Wanddekoration ist ein blaugrauer Sockel (vgl. NCS S 1515-R80B) Höhe 1.98 cm, ausgeführt. Er wird oben zunächst mit einem 1 cm breiten, weißen Begleitstrich und im Anschluß einem 1,8 cm breiten, oxidroten Begleitstrich (vgl. NCS S 4550-Y80R) begrenzt. Die Fassung ist durch extrem klimatische Einwirkungen nur noch rudimentär erhalten (Wasseraufnahme durch Sicker- und Hanglage, Bachverlauf). Neben der Feuchtigkeit wurden erhebliche Mengen an Schadstoffen wie Salze mit in das Mauerwerk transportiert: Tiefgreifende Gefügezerstörungen an Putzträger und Kalkfassung sind auszumachen.

DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 211

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Raum: Bereich:
Datum: 2017/09-10	1. Untergeschoss U1.2 Wand Nord
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.: Befund-Nr.: U1_1 Abbildung-Nr.:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text: Anhang Fotos: Anhang Plan: Stufe: I () , II (X) , III ()



Lage



Kartierung





Abb. xx, „20170906_029865.TIF“


Als Wanddekoration ist ein blaugrauer Sockel (vgl. NCS S 1515-R80B) Höhe 1.98 cm, ausgeführt. Er wird oben zunächst mit einem 1 cm breiten, weißen Begleitstrich und im Anschluß einem 1,8 cm breiten, oxidroten Begleitstrich (vgl. NCS S 4550-Y80R) begrenzt.

DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	1. Untergeschoss	U1.2	Wand Süd
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.: U1_2	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170906_029867.TIF“

Die bauschädlichen Salze haben das Ziegelmauerwerk zermürbt, es kam zum Abmehlen der Oberschicht, was sich gegenwärtig als „Rollmuster-Dekoration“ an der oberen Wandfläche irrtümlich darstellt. Es handelt sich hier nur um ungebundenen Ziegel und Kalkputz-Abrieb, der einem Craquelee-Muster ähnelt.

DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 213

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	1. Untergeschoss	U1.2	Wand Süd
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.: U1_2	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170906_029869.TIF“

Die bauschädlichen Salze haben das Ziegelmauerwerk zermürbt, es kam zum Abmehlen der Ober-schicht, was sich gegenwärtig als „Rollmuster-Dekoration“ an der oberen Wandfläche irrtümlich dar-stellt. Es handelt sich hier nur um ungebundenen Ziegel und Kalkputz-Abrieb, der einem Craquelee-Muster ähnelt.


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 214

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Raum: Bereich: 1. Untergeschoss U1.2 Wand Nord
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.: Befund-Nr.: Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text: Anhang Fotos: Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I () , II (X) , III ()



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170906_029930.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 215

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	1. Untergeschoss	U1.2	Wand Nord
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170906_029931.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 216

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	1. Untergeschoss	U1.2	Wand Nord
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170906_029932.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 217

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Bauteil: 1. Untergeschoss	Raum: U1.2	Bereich: Wand Nord
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170906_029833.TIF“

DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 218

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Raum: Bereich: 1. Untergeschoss U1.2 Wand Nord
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.: Befund-Nr.: Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text: Anhang Fotos: Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I () , II (X) , III ()



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170906_029824.TIF“

DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 219

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Raum: Bereich:
Datum: 2017/09-10	1. Untergeschoss U1.2 Ost
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.: Befund-Nr.: Abbildung-Nr.:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text: Anhang Fotos: Anhang Plan:
	Stufe: I () , II (X) , III ()



Lage



Kartierung





Abb. xx, „20170906_029935.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 220

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	1. Untergeschoss	U1.2	Ost
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung





Abb. xx, „220170906_029851.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 221

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	1. Untergeschoss	U1.2	Wand Süd
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung





Abb. xx, „20170906_029936.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 222

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	1. Untergeschoss	U1.2	Wand Süd
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170906_029923.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 223

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	1. Untergeschoss	U1.2	Wand Süd
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung





Abb. xx, „20170906_029925.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 224

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Raum: Bereich: 1. Untergeschoss U1.2 Wand Süd
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.: Befund-Nr.: Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text: Anhang Fotos: Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I () , II (X) , III ()



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170906_029926.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 225

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Raum: Bereich: 1. Untergeschoss U1.2 Wand Süd
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.: Befund-Nr.: Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text: Anhang Fotos: Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I () , II (X) , III ()



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170906_029848.TIF“

DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 226

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Raum: Bereich: 1. Untergeschoss U1.2 Decke
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.: Befund-Nr.: Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text: Anhang Fotos: Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I () , II (X) , III ()



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170906_029853.TIF“

DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 227

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Raum: Bereich:
Datum: 2017/09-10	1. Untergeschoss U1.2 Decke
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.: Befund-Nr.: Abbildung-Nr.:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text: Anhang Fotos: Anhang Plan:
	Stufe: I () , II (X) , III ()



Lage



Kartierung





Abb. xx, „20170906_029856.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 228

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Raum: Bereich: 1. Untergeschoss U1.2 Wand Nord
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.: Befund-Nr.: Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text: Anhang Fotos: Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I () , II (X) , III ()



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170906_029855TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 229

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: 1. Untergeschoss	Raum: U1.2	Bereich: Wand Nord
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung





Abb. xx, „20170906_029857.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 230

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Raum: Bereich: 1. Untergeschoss U1.2 Wand Nord
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.: Befund-Nr.: U1_3 Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text: Anhang Fotos: Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I () , II (X) , III ()



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20170906_029947.TIF“

Durchgang vom mittleren Bereich von Raum U1.2 zum hinteren, nord-westlich gelegenen Bereich von Raum U1.2.


Oxidrote Überfassung (vermutlich Ausbesserung) auf der Durchgangslaubung (NCS S 3030-Y80R).

Der oxidrote Farbauftrag ist an dieser Seite der Durchgangslaubung flächig ausgeführt. Auf der gegenüberliegenden Seite der Laubung ist das Oxidrot nur als Farbauftrag in einer ovalen Fläche von 30 cm x 20 cm (H x B) auszumachen (s. Abb. 20170906_029916.TIF).


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 231

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Raum: Bereich: 1. Untergeschoss U1.2 Wand Nord
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.: Befund-Nr.: Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text: Anhang Fotos: Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I () , II (X) , III ()



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170906_029948.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 232

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Raum: Bereich: 1. Untergeschoss U1.2 Wand Nord
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.: Befund-Nr.: Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text: Anhang Fotos: Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I () , II (X) , III ()



Lage



Kartierung





Abb. xx, „20170906_029949.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 233

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Raum: Bereich: 1. Untergeschoss U1.2 Wand Nord
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.: Befund-Nr.: Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text: Anhang Fotos: Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I () , II (X) , III ()



Lage



Kartierung





Abb. xx, „20170906_029950.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 234

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: 1. Untergeschoss	Raum: U1.2	Bereich: Ost	
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:	
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:	
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I () , II (X) , III ()			



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170906_029953TIF“

DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 235

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: 1. Untergeschoss	Raum: U1.2	Bereich: Wand Süd
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170906_029942.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 236

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	1. Untergeschoss	U1.2	Wand Süd
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170906_029944.TIF“

DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 237

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Raum: Bereich:
Datum: 2017/09-10	1. Untergeschoss U1.2 Wand Süd
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.: Befund-Nr.: Abbildung-Nr.:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text: Anhang Fotos: Anhang Plan:
	Stufe: I () , II (X) , III ()



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170906_029946.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 238

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	1. Untergeschoss	U1.2	Wand West
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170906_029834.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 239

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Raum: Bereich: 1. Untergeschoss U1.2 Wand West
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.: Befund-Nr.: Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text: Anhang Fotos: Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I () , II (X) , III ()



Lage



Kartierung





Abb. xx, „20170906_029899.TIF“

DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 240

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Raum: Bereich: 1. Untergeschoss U1.2 Wand West
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.: Befund-Nr.: Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text: Anhang Fotos: Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I () , II (X) , III ()



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170906_029900.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 241

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	1. Untergeschoss	U1.2	Wand West
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170906_029901.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 242

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Raum: Bereich: 1. Untergeschoss U1.2 Wand West
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.: Befund-Nr.: Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text: Anhang Fotos: Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I () , II (X) , III ()



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170906_029902.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 243

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	1. Untergeschoss	U1.2	Wand Nord
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170906_029903.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 244

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	1. Untergeschoss	U1.2	Wand Nord
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung





Abb. xx, „20170906_029904.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 245

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	1. Untergeschoss	U1.2	Wand Nord
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170906_029905TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 246

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	1. Untergeschoss	U1.2	Wand Nord
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170906_029906.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 247

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	1. Untergeschoss	U1.2	Wand Nord
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170906_029907.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 248

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	1. Untergeschoss	U1.2	Wand Nord
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170906_029908.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 249

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	1. Untergeschoss	U1.2	Wand Nord
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170906_029909.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 250

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Raum: Bereich: 1. Untergeschoss U1.2 Wand Nord
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.: Befund-Nr.: Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text: Anhang Fotos: Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I () , II (X) , III ()



Lage



Kartierung





Abb. xx, „20170906_029910.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 251

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:	
Datum: 2017/09-10	1. Untergeschoss	U1.2	Wand Nord	
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.: U1_3	Abbildung-Nr.:	
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:	
	Stufe: I () , II (X) , III ()			



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20170906_029911.TIF“

Durchgang vom mittleren Bereich von Raum U1.2 zum hinteren, nord-westlich gelegenen Bereich von Raum U1.2.


Oxidrote Überfassung (vermutlich Ausbesserung) auf der Durchgangslaubung (NCS S 3030-Y80R).

Der oxidrote Farbauftrag ist an dieser Seite der Durchgangslaubung flächig ausgeführt. Auf der gegenüberliegenden Seite der Laibung ist das Oxidrot nur als Farbauftrag in einer ovalen Fläche von 30 cm x 20 cm auszumachen (s. Abb. 20170906_029916.TIF).


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 252

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	1. Untergeschoss	U1.2	Wand Ost
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170906_029894.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 253

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Raum: Bereich: 1. Untergeschoss U1.2 Wand Ost
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.: Befund-Nr.: Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text: Anhang Fotos: Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I () , II (X) , III ()



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170906_029912.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 254

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	1. Untergeschoss	U1.2	Wand Ost
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170906_029913.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 255

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Raum: Bereich: 1. Untergeschoss U1.2 Wand Ost
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.: Befund-Nr.: Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text: Anhang Fotos: Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I () , II (X) , III ()



Lage



Kartierung





Abb. xx, „20170906_029914.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 256

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: 1. Untergeschoss	Raum: U1.2	Bereich: Wand Ost
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170906_029915.TIF“

DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 257

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Raum: Bereich: 1. Untergeschoss U1.2 Wand Süd
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.: Befund-Nr.: U1_4 Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text: Anhang Fotos: Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I () , II (X) , III ()



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20170906_029916.TIF“

Durchgang vom mittleren Bereich von Raum U1.2 zum hinteren, nord-westlich gelegenen Bereich von Raum U1.2.


Oxidrote Überfassung (vermutlich Ausbesserung) auf der Durchgangslaubung (NCS S 3030-Y80R).

An dieser Seite der Durchgangslaubung ist das Oxidrot nur als Farbauftrag in einer ovalen Fläche von 30 cm x 20 cm (H x B) auszumachen (s. auch Abb. 20170906_029911.TIF).

DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 258

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Raum: Bereich:
Datum: 2017/09-10	1. Untergeschoss U1.2 Wand Süd
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.: Befund-Nr.: Abbildung-Nr.:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text: Anhang Fotos: Anhang Plan: Stufe: I () , II (X) , III ()



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170906_029884.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 259

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Raum: Bereich: 1. Untergeschoss U1.2 Wand Süd
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.: Befund-Nr.: Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text: Anhang Fotos: Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I () , II (X) , III ()



Lage



Kartierung





Abb. xx, „20170906_029885.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 260

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Raum: Bereich: 1. Untergeschoss U1.2 Wand Süd
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.: Befund-Nr.: Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text: Anhang Fotos: Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I () , II (X) , III ()



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170906_029886.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 261

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	1. Untergeschoss	U1.2	Wand Süd
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170906_029887.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 262

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	1. Untergeschoss	U1.2	Wand Süd
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170906_029888.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 263

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: 1. Untergeschoss	Raum: U1.2	Bereich: Wand Süd	
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:	
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:	
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I () , II (X) , III ()			



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170906_029889.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 264

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	1. Untergeschoss	U1.2	Wand Süd
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170906_029890.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 265

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Raum: Bereich: 1. Untergeschoss U1.2 Wand Süd
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.: Befund-Nr.: Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text: Anhang Fotos: Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I () , II (X) , III ()



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170906_029891.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 266

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Raum: Bereich: 1. Untergeschoss U1.2 Wand Süd
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.: Befund-Nr.: Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text: Anhang Fotos: Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I () , II (X) , III ()



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170906_029892.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 267

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	1. Untergeschoss	U1.2	Decke
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, 20170906_029831.TIF"

DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 268

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	1. Untergeschoss	U1.2	Decke
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20170906_029896.TIF“

DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 269


erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:	
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:
Datum:	2017/09-10	1. Untergeschoss	U 1.6 (Weinkeller)
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:
		Anhang Text:	Anhang Fotos:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I () , II (X) , III ()	
		Abbildung-Nr.:	
		Anhang Plan:	




DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 270

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	1. Untergeschoss	U 1.6 (Weinkeller)	Nord-Ost
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „201771107_IMG_7266.TIF“

In dem alten Grundleit. Plan des Architekten Jakob Rath, datiert 14.2.1899, wird der große Gewölberaum als Weinkeller bezeichnet.


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 271

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	1. Untergeschoss	U 1.6 (Weinkeller)	
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.: U1_5	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „201771107_IMG_7265.TIF“

Auf den Gewölbeflächen und den Gurtbögen liegt ein grobkörniger, grauer Strukturputz. Dieser wird mit im Niveau tiefer liegenden, glatt geputzten 2 cm breiten Bändern beidseitig der Gurtbögen konturiert. Auf den Graten des Kreuzgewölbes liegt auf einem graugrünlichen Grundton eine Schlagmetall-Vergoldung. Die Schlagmetallaufgabe hat einen rötlich glänzenden Überzug. (Die Fassung auf der strukturierten Fläche läßt sich extrem schwer freilegen: Ein Dekorationssystem ließ sich bislang nicht ableiten.)


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 272

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: 1. Untergeschoss	Raum: U 1.6 (Weinkeller)	Bereich:
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.: U1_5	Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171107_031289.TIF“

Auf den Gewölbeflächen und den Gurtbögen liegt ein grobkörniger, grauer Strukturputz. Dieser wird mit im Niveau tiefer liegenden, glatt geputzten 2 cm breiten Bändern beidseitig der Gurtbögen konturiert.


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 273

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Bauteil: Raum: Bereich:
Datum: 2017/09-10	1. Untergeschoss U 1.6 (Weinkeller)
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.: Befund-Nr.: U1_6 Abbildung-Nr.:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text: Anhang Fotos: Anhang Plan: Stufe: I () , II (X) , III ()



Lage



Kartierung




Abb. xx, „201771107_IMG_7262.TIF“

Auf den Graten des Kreuzgewölbes liegt auf einem graugrünlichen Grundton eine Schlagmetall-Vergoldung. Die Schlagmetallaufgabe hat einen rötlich glänzenden Überzug.

DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 274

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:	
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:
Datum:	2017/09-10	EG Hochstättenstr. 1	
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:
		Anhang Text:	Anhang Fotos:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I () , II (X) , III ()	
		Abbildung-Nr.:	Anhang Plan:




Abb. xx, „Plan_Hochstätten_EG.TIF“ Grundriss EG Hochstättenstr. 1 auf Basis der Pläne von Ingenieurbüro VKK Vallieur


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 275

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:	
Fachdisziplin: Restaurator	Datum: 2017/09-10	Bauteil: EG Hochstättenstr. 1	Raum: Entrée
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig		Bereich: Decke West	
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung		Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:
		Anhang Text:	Anhang Fotos:
		Anhang Plan:	
		Stufe: I () , II (X) , III ()	



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171010_030773.TIF“

Entrée Decke West:

Unterhalb der Decke verläuft bis zum ersten Unterzug ein relativ schlichtes Stuckgesims. Das Gesims ist industriell hergestellt. Es ist eine Hohlkehle ausgebildet, die zur Wand ein kleineres 1,5 cm Rundprofil und zur Decke ein 10 cm Profil andeutet. In der Hohlkehle sind kleine Konsolen angeordnet, die Aufsicht der Konsolen ist mit Akanthusblättern und zwei Perlen verziert.


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 276

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	EG Hochstättenstr. 1	Entrée	Gesims Süd
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.: H3	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171010_030775.TIF“

Das Gesims ist zweifarbig grünlich gefasst. Die Hohlkehle mit den Konsölnchen zeichnen sich dunkler grün vgl. NCS S 4020-G50Y, die Profilleisten heller grün NCS S 2030-G70Y ab. Die Stuckerhöhungen, die zwei Perlen und die schmalen Rundleisten sind mit Goldbronze gestrichen.


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 277

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: EG Hochstättenstr. 1	Raum: Entrée	Bereich: Marmorsockel Nord
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I (), II (X), III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171010_030795.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 278

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: Bauteil: Raum: Bereich:
Datum: 2017/09-10	EG Hochstättenstr. 1 Entrée Marmorsockel Nord
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.: Befund-Nr.: Abbildung-Nr.:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text: Anhang Fotos: Anhang Plan:
	Stufe: I () , II (X) , III ()



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171010_030801.TIF“

Marmorsockel Nordwand und
Eingangstür West (Hochstättenstraße).


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 279

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	EG Hochstättenstr. 1	Entrée	Eingangstür West
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171010_030800.TIF“

Marmorsockel Südwand mit Fehlstelle (→) und Eingangstür West (Hochstättenstraße).


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 280

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	EG Hochstättenstr. 1	Entrée	Marmorsockel Nord
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171009_IMG_7161.TIF“

Die Eingangswände sind mit einem ca. 1.20 hohen, kassettierten Marmorsockel (Lahnmarmor) ausgestattet. Die im Niveau tieferliegenden Füllungen sind aus weißem Marmor mit grauer Aderung, die erhabene Rahmengliederung ist aus rötlichem Lahnmarmor. Die Fußbodenleiste und der obige Abschluß ist schwarzer Lahnmarmor.

DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 281

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	EG Hochstättenstr. 1	Entrée	Wand Nord
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.: H4	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171010_030764.TIF“

Oberhalb des Marmorsockels ist ein 2 cm breiter oxidroter Begleitstrich gezogen. Über diesem verläuft ein weiterer 1 cm breiter ockerfarbener Begleitstrich. An den Wänden und dem Deckenspiegel konnten keine figürlichen oder ornamentalen Malereien nachgewiesen werden. (s a. Detail auf folgendem Blatt).


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 282

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	EG Hochstättenstr. 1	Entrée	Wand Nord
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.: H4	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171010_030765.TIF“

Oberhalb des Marmorsockels ist ein 2 cm breiter oxidroter Begleitstrich gezogen. Über diesem verläuft ein weiterer 1 cm breiter ockerfarbener Begleitstrich. An den Wänden und dem Deckenspiegel konnten keine figürlichen oder ornamentalen Malereien nachgewiesen werden.


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 283

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:	
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:
Datum:	2017/09-10	EG Hochstättenstr. 1	Entrée
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:
		Abbildung-Nr.:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()	



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171009_IMG_7160.TIF“

Der bauzeitliche Fußboden im Entrée ist mit weiß-grauem Terrazzo und polychromen Einlegearbeiten ausgestattet.


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 284

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:	
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:
Datum:	2017/09-10	EG Hochstättenstr. 1	Entrée
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:
		Abbildung-Nr.:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()	



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171009_IMG_7159.TIF“

Der bauzeitliche Fußboden im Entrée ist mit weiß-grauem Terrazzo und polychromen Einlegearbeiten ausgestattet.


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 285

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	EG Hochstättenstr. 1	Entrée	Windfang Ost
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171010_030793.TIF“

Die Verglasung der Türen ist mit floralen Jugendstil- und Bandelwerkornamenten verziert. (s. a. folgendes Blatt).

DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 286

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	EG Hochstättenstr. 1	Entrée	Windfang Ost
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171010_030790.TIF“

Die Verglasung der Türen ist mit floralen Jugendstil- und Bandelwerkornamenten verziert.

DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 287

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	2. OG Hochstätten 1		
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
		Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I () , II (X) , III ()		




Walhalla 2. Obergeschoss


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 288

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	2. OG Hochstätten 1	Flur/Raum 2.4	Türlaibung, Flur
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171010_030810.TIF“

Befundübersicht


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 289

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	2. OG Hochstätten 1	Flur/Raum 2.4	Türlaibung
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.: H5	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171010_030809.TIF“

Die aus Nadelholz gefertigten Türen-Türlaibungen sind rötlichbraun (öliges Bindemittel) grundiert. Auf der Grundierung liegt eine rötlichbraune Maserierung, Holzimitation.


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 290

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: 2. OG Hochstätten 1	Raum: Flur	Bereich: Sockel Wand West	
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.: H6	Abbildung-Nr.:	
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:	
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I () , II (X) , III ()			



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171010_030745.TIF“ Sockel aus Linkrusta

Die Sockelzone des kleinen Flures ist auch mit der Linkrusta-Tapete des Treppenhauses versehen. Das Tapetenmuster hat senkrecht verlaufende Profilierungen und das typische Jugendstil-Rosenornament. Der Linkrustasockel im kleinen Flur ist grün NCS S 4020-G10Y gefasst.


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 291

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin: Restaurator		Bauteil: 2. OG Hochstätten 1	Raum: Raum 2.2	Bereich: Wand Nord
Datum: 2017/09-10		Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.: H7	Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig		Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171010_IMG_7173.TIF“

Der zum Hof gelegene Raum hat einen ca. 2 m hohen grünlichen Wandsöckel NCS S 4020-G10Y. Die angrenzende Wandfläche und die Decke sind mit hellbeiger Leimfarbe gefasst


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 292

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	2. OG Hochstätten 1	Raum 2.3	Wand Nord
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171010_IMG_7167.TIF“

Bauzeitlicher Heizkörper

Auffällig sind in den drei Räumen die sehr dekorativen Jugendstil - Gußeisenheizkörper. (Fabrik aus Wiesbaden)


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 293

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: 2. OG Hochstätten 1	Raum: Treppenhaus	Bereich: EG/1.OG
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171010_030753.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 294

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: 2. OG Hochstätten 1	Raum: Treppenhaus	Bereich: 1.OG/2.OG
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171010_IMG_7168.TIF“

Die Wände unterhalb der Fenster sind mit einer Jugendstil-Prägetapete (Linkrusta) dekoriert. Die Prägetapete unter den Fenstern ist rötlichbraun gefasst.


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 295

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: 2. OG Hochstätten 1	Raum: Treppenhaus	Bereich: 1.OG/2.OG
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171010_IMG_7170.TIF“

Die dreiflügeligen Fenster sind auf der linken Seite abgeschrägt, das sie unter dem Treppenlauf Platz finden. Die bleiverglasten Fensterscheiben sind mit vier Farben zusammengestellt: weiß, heller ocker, ocker und grün. Die Fensterscheiben sind partiell mit geometrischen Muster wie Rauten und Halbkreise zusammengesetzt.


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 296

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	2. OG Hochstätten 1	Treppenhaus	2.OG/DG
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171010_IMG_7172.TIF“

Das Treppengeländer ist mit gebogenen Rundeisen und ausgeschmiedeten Enden und Bunde (Verbindungsösen) gefertigt. Der Handlauf ist aus Eichenholz.


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 297

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	2. OG Hochstätten 1	Treppenhaus	Wand West
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.: H8	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171010_030745.TIF“

Die Wandflächen über dem Sockel waren mit einer grünen Mustertapete tapeziert. Die Tapete ist unter den historischen Lichtschaltern und Abdeckungen erhalten.


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 298

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	2. OG Hochstätten 1	Treppenhaus	2.OG/DG
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171010_030744.TIF“


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 299

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: 2. OG Hochstätten 1	Raum: Treppenhaus	Bereich: 2.OG/DG
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171010_IMG_7171.TIF“

Das Treppengeländer ist mit gebogenen Rundeisen und ausgeschmiedeten Enden und Bunde (Verbindungsösen) gefertigt. Der Handlauf ist aus Eichenholz.


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 300

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254	Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin: Restaurator	Bauteil: 2. OG Hochstätten 1	Raum: Treppenhaus	Bereich: 2.OG/DG
Datum: 2017/09-10	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Ausführende(r): Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
Sonstiges: Restauratorische Voruntersuchung	Stufe: I () , II (X) , III ()		



Lage



Kartierung




Abb. xx, „20171010_IMG_7174.TIF“

Das Treppengeländer ist mit gebogenen Rundeisen und ausgeschmiedeten Enden und Bunde (Verbindungsösen) gefertigt. Der Handlauf ist aus Eichenholz.

DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 301

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:		
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:	Bereich:
Datum:	2017/09-10	DG Hochstättenstr. 1		
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:	Abbildung-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()		



Walhalla Dachgeschoss


DOKUMENTATION • Restauratorische Voruntersuchung

Blatt-Nr. 302

erstellt von: Andrea Frenzel Restauratoren Hedwigstraße 3 65191 Wiesbaden 0611-370254		Ort: 65183 Wiesbaden Kreis: Objekt: Gebäude Walhalla Flur: 101 Flst.: 293/12 Straße: Mauritiusstraße 3 Architekt: Jakob Rath Bauzeit: 1896-1897 bauliche Veränderung:	
Fachdisziplin:	Restaurator	Bauteil:	Raum:
Datum:	2017/09-10	DG Hochstättenstr. 1	Flur
Ausführende(r):	Andrea Frenzel Gunter L. Hilbig	Bereichs-Nr.:	Befund-Nr.:
Sonstiges:	Restauratorische Voruntersuchung	Anhang Text:	Anhang Fotos:
		Abbildung-Nr.:	Anhang Plan:
		Stufe: I () , II (X) , III ()	



Lage



Kartierung



Abb. xx, „20171010_IMG_7179.TIF“

Im Treppenhaus sind alle Türen, Türleibungen Fenster und die Linkrusta-Prägetapete unterhalb der Fenster in einem rötlich-braunen an Mahagoniholz erinnernden Farb- bzw. Lasurauftrag versehen.