

Tagesordnungspunkt 5

der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes
Wiesbaden-Frauenstein am 26. November 2019

Reparatur, Reinigung und Prüfung des Brunnens am Platz vor der katholischen Kirche [SPD]

Antrag der SPD-Fraktion

Der Ortsbeirat Frauenstein bittet den Magistrat, den Brunnen am Platz vor der katholischen Kirche vom Kalk zu reinigen sowie Risse und abgelöstes Silikon zu reparieren. Zudem wird darum gebeten, die Standsicherheit zu prüfen. Das Eindringen von Wasser in diese Risse stellt im Winter eine besondere Gefahr durch Frost dar, was wiederum Auswirkungen auf die Standsicherheit hat (siehe Kalk, Risse und abgelöstes Silikon auf den Bildern).



Begründung:

Der Brunnen am Platz vor der katholischen Kirche muss dringend, wie auf den Bildern zu erkennen, repariert werden. So haben sich entweder Risse gebildet, bzw. vorhandene haben sich geöffnet. Hierdurch verliert der Brunnen nicht nur Wasser, sondern es dringt auch in diesen ein.

Dies kann im Winter zu erheblichen Schäden durch Frost führen. Auswirkungen auf die Standsicherheit sind damit nicht auszuschließen. Das wiederum wird zu einer Gefahr für Kinder, die gerne an dem Brunnen spielen. Deshalb hat eine Reparatur des Brunnens und eine Prüfung der Standsicherheit oberste Priorität. Zudem ist der Kalk sehr unansehnlich an einem unserer schönsten Monumente, welches zentral im Ort steht, anzuschauen. Daher wird um eine grundlegende Reinigung vom Kalk gebeten.

Beschluss Nr. 0073

Antrag der SPD-Fraktion antragsgemäß beschlossen.

+

+

Verteiler:

Dezernat V z. w. V.
1006 z. d. A.

Weber
Ortsvorsteher