



Abb.1/Abb.2: Pergolen beiderseits des Zuwegs aus Richtung Albrecht-Dürer-Straße/Walkmühltalanlagen (teilweise schief, mit Graffiti beschmiert, Pfetten/Querbalken fehlen gänzlich)



Abb.3: Ehemalige Metallaufhängung der Pfetten/Querbalken.