


Auszug der Verkehrssituation in WI-Kloppenheim



 
Kein Fußgängerüberweg vorhanden
Kreuzung unübersichtlich

 
Querungshilfe wird bei Schulbeginn zugeparkt

 
Zugewachsener Gehweg
Ausweichen auf Straße

 
Kein Fußgängerüberweg vorhanden
Sehr hohe Geschwindigkeit der Kfz

 
Gehweg wird von Kfz befahren
ausweichende, sowie parkende Kfz nutzen den Gehweg



 
Kein Fußgängerüberweg vorhanden
Kreuzung ist sehr unübersichtlich

 
Gefährlicher Abschnitt durch Engstelle
Kein Fußgängerweg oder -markierung
hohe Geschwindigkeit der Kfz

